

## CZ | Návod – bezdrátový cyklocomputer

- Obsah balení – obrázek 1
- Popis funkcí a podmínky jsou uvedeny v tabulce. V horní části displeje se zobrazuje aktuální rychlosť. Opakováním stisknutím tlačítka MODE lze měnit ostatní údaje ve spodní části displeje. Při zapnuté funkci SCAN se zobrazované údaje mění automaticky. Funkce SCAN (symbol v levém horním rohu) se aktivuje tlačítkem MODE v režimu hodin (symbol v levém spodním rohu). Opakováním stisknutím MODE se funkce vypne.
- Zapnutí před jízdou: stlačením jakéhokoliv tlačítka, vypnout: automaticky, pokud je přerušení jízdy delší než 4 min.
- V blízkosti TV, rádia, motoru nebo jiného bezdrátového cyklocomputeru může docházet k rušení signálu.
- Neponořujte cyklocomputer do vody. Při delších vystavení jednotky přímému slunci může dojít ke ztmavení displeje – přemístěte jednotku do chladnějšího místa, případně vyjměte baterii.

### Instalace, nastavení, údržba

- Vložení baterii – pomocí mince uvolněte kryt a vložte baterie (jednotka 1xCR2032, senzor 2xLR44) kladným pólem vzhůru. Pečlivě usaďte gumové těsnění. Kryt opět pevně uzavřete.
- Bezdrátový senzor připevněte na přední vidlice pomocí gumové podložky a přiložených pásek (obrázek 2).
- Magnet připevněte pomocí šroubku na drát kola ve vzdálenosti 1 – 3 mm (obrázek 3). Musí být dodržena přesná pozice magnet-senzoru (obrázek 4).
- Držák jednotky připevněte na řídítka nebo představec (po povolení šroubku lze držák otočit) pomocí gumové podložky a pásek (obrázek 5). Zasouvání a vysouvání jednotky (obrázek 6).
- Nastavení velikosti kola – nastavte obvod kola (mm) podle porovnávacích tabulek nebo obvod změřte. V režimu ODO přidržte tlačítko SET/RESET. Začne blikat číslice obvodu kola. Opakováním stiskem SET/RESET nastavte požadovanou hodnotu. Pro přechod mezi číslicemi stiskněte MODE. Po poslední číslici stiskněte MODE a nyní máte možnost pomocí SET/RESET zvolit jednotky km/h nebo mile/h. Po nastavení vyčkejte 3 s na uložení zvolených dat.
- Nastavení hodin – v režimu hodin přidržte SET/RESET. Nastavte blikající minutu pomocí SET/RESET a stiskněte MODE. Nastavte blikající hodiny pomocí SET/RESET a vyčkejte 3 s na uložení zvolených dat.
- Vynulování – každý údaj (kromě ODO a hodin) lze při jeho zobrazení vymazat přidržením SET/RESET. Funkce SCAN musí být vypnuta. Hodnotu ODO lze vymazat pouze při výměně baterie.
- Údržba – jednotku čistěte pouze vlhkým kouskem látky. Nepoužívejte rozpouštědla, lítí nebo jiné chemické látky. Mohlo by dojít k poškození displeje.

Nárok na záruku existuje při vadách materiálu a chybách zpracování. Záruka se nevtahuje na baterie a opotřebitelné díly. Při reklamaci musí být předložen doklad o nákupu. Baterie ani elektronické přístroje se nesmějí likvidovat s domovním odpadem! Odevzdějte je na příslušnému místě k likvidaci! VIVA Lanškroun spol. s.r.o., Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun prohlašuje, že tento výrobek odpovídá požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EC (NV. Č. 426/2000 Sb.) v platném znění. Pracovní frekvence 16 kHz.

## EN | Instruction manual – wireless bike computer

- Contents of packaging – see picture 1
- For the functions and features see table. Current speed is indicated in top display line. Press MODE for moving other functions indicated in lower display line. In SCAN mode other functions move automatically. SCAN mode (symbol in left upper corner) is activated by MODE button in clock mode (symbol in left bottom corner). When press MODE again it will be switched-off.
- The interference may occur close to TV, radio, motor or second wireless bike computer.
- Never immerse computer main unit in water. When main unit has been in direct sunshine LCD may darken – place main unit in a cool

shaded area for LCD recovery, replace battery if necessary.

### Installation, setting, maintenance

- Battery insertion – use coin and open cover and insert battery (unit 1xCR2032, sensor 2xLR44) by positive pole up. Place rubber washer carefully. Close cover tightly again.
- Wireless sensor mount on front fork with rubber pad and by attached tie (picture 2)
- Mount magnet on wheel spoke by screw in distance 1–3 m from wireless sensor (picture 3). Exact position against sensor must be kept (picture 4).
- Mount computer bracket on handlebar or stem (after screw loosening is possible to turn it) with rubber pad by attached ties (picture 5). Unit fixing and removing from bracket (picture 6).
- Wheel size setting – set wheel circumference (mm) according to attached table or measure it. When mode ODO is displayed press SET/RESET button. The digit of wheel circumference will flash and you can set it. Then press MODE button for following digit and set it too. After last digit setting press MODE button again and you can choose km/h or ml/h by SET/RESET button pressing. After correct setting wait 3 s for data saving.
- Clock setting – press SET/RESET in clock mode. Set flashing minutes by SET/RESET button and press MODE button. Set flashing clock by SET/RESET button and wait 3 s for data saving.
- Re-setting – each feature (instead of ODO and clock) is possible to reset by SET/RESET button while is displayed. SCAN mode must be switched-off. ODO is possible to reset during battery replacement only.
- Maintenance – for cleaning of computer use damp cloth only. Don't use thinner, alcohol or other chemical cleaners as the display can be damaged.

Warranty claims can be made in the event of material and workmanship errors. The warranty doesn't cover batteries and wear parts. Warranty claim is valid when purchase receipt is provided. Batteries and electronic devices must not be disposed of in household waste! Please take both to an official waste collection point! VIVA Lanškroun spol. s.r.o., Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun hereby declares that the wireless bike computers comply with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. Transmission frequency is 16 kHz.

## PL | Instrukcja – rowerowy komputer bezprzewodowy

- Komplet zawiera – rysunek 1
- Opis funkcji i warunki pracy są zamieszczone w tabelce. W górnej części wyświetlacza wyświetlana jest aktualna prędkość. Kolejnymi naciśnięciami przycisku MODE można zmieniać pozostałe dane w dolnej części wyświetlacza. Przy włączonej funkcji SCAN wyświetlane dane będą się zmieniać automatycznie. Funkcję SCAN (symbol w lewym górnym rogu) aktywuje się przyciskiem MODE w trybie zegara (symbol w lewym dolnym rogu). Kolejnym naciśnięciem przycisku MODE ta funkcja zostanie wyłączona.
- Włączenie przed jazdą: naciśnięcie dowolnego przycisku, wyłączenie: automatycznie, jeżeli przerwa w jeździe jest dłuższa od 4 min.
- W pobliżu TV, radia, motocykla albo innego rowerowego komputera bezprzewodowego może dojść do zakłócenia sygnałów.
- Komputerka rowerowego nie zanurzamy do wody. Przy dłuższym wystawieniu jednostki na bezpośrednie działanie słońca może dojść do przyciemnienia wyświetlacza – jednostkę trzeba umieścić w chłodniejszym miejscu, ewentualnie wyjąć baterię.

### Instalacja, ustawienia, konserwacja

- Wkładanie baterii – za pomocą monety odkręcamy część obudowy i wkładamy baterię (jednostka 1xCR2032, czujnik 2xLR44) biegunem dodatnim do góry. Starannie wkładamy gumową uszczelkę. Obudowę ponownie zamkamy.
- Czujnik bezprzewodowy mocujemy do przedniego widelca za pomocą gumowej

podkładki i opasek z kompletu

- (rysunek 2).
- Magnes przytrzymujemy za pomocą wkręta do szprychy koła w odległości 1 – 3 mm (rysunek 3). Musi być dokładnie zachowane wzajemne położenie magnes-czujnik (rysunek 4).
- Uchwyt jednostki przytrzymujemy do kierownicy albo osłony widelca (po odkręceniu wkręta uchwyt można obrócić) za pomocą gumowej podkładki i opaski (rysunek 5). Wkładanie i wyjmowanie jednostki (rysunek 6).
- Ustawiamy wielkość koła – ustawiamy obwód koła (mm) zgodnie z tabelką porównawczą albo mierzmy ten obwód. W trybie ODO przytrzymujemy przycisk SET/RESET. Zaczyna migać pozycja oznaczająca obwód koła. Kolejnymi naciśnięciami przycisku SET/RESET ustawiamy niezbędną wartość. Do przejścia pomiędzy kolejnymi pozycjami cyfrowymi trzeba naciśnąć MODE. Po ostatniej cyfrze naciśkamy MODE i mamy teraz możliwość za pomocą SET/RESET wybrać jednostkę prędkości km/godz. albo mile/godz. Po ustawieniu trzeba poczekać 3 s na zapisanie wybranych wartości.
- Ustawienie zegara – w trybie zegara przytrzymujemy SET/RESET. Ustawiamy migające minuty za pomocą SET/RESET i naciśkamy MODE. Ustawiamy migające godziny za pomocą SET/RESET i czekamy 3 s na zapisanie wybranych wartości.
- Zeroowanie – każdą wartość (opróczODO i zegara) można przy jej wyświetleniu skasować przytrzymując wcisnięty przycisk SET/RESET. Funkcja SCAN musi być wyłączona. Wartość ODO można skasować tylko przy wymianie baterii.
- Konserwacja – jednostkę czyści się tylko za pomocą wilgotnego kawałka tkaniny. Nie stosuje się rozpuszczalników, alkoholu albo innych substancji chemicznych. Mogłyby to spowodować uszkodzenie wyświetlacza.

Gwarancja obejmuje wady materiału i usterki produkcyjne. Gwarancja nie dotyczy baterii i części podlegających zużyciu eksploracyjnemu. Przy składaniu reklamacji musi być przedstawiony dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Baterie i urządzenia elektroniczne nie mogą być likwidowane razem z odpadami domowymi! Należy je przekazać w odpowiednie miejsce wyznaczone do ich likwidacji! VIVA Lanškroun spol. s.r.o., Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun oświadczają, że ten wyrób spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/EC w obowiązującym brzmieniu. Częstotliwość robocza 16 kHz.

## RO | Instrucțiuni – ciclocomputer fără fir

- Conținutul ambalajului – ilustrație 1
- Descrierea funcțiilor și condițiile sunt descrise în tabel. În partea de sus a tabelului se afișează viteza actuală. Prin apăsarea repetată a butonului MODE se pot schimba celelalte date în partea de jos a displayului. Dacă funcția SCAN este cuplată, datele afișate se schimbă în mod automat. Funcția SCAN (simbolul din colțul stâng de sus) se activează cu butonul MODE în regimul ceasornicului (simbolul din colțul stâng de jos). Prin apăsarea repetată MODE funcția se decuplează.
- Pornirea înaintea cursei: prin apăsarea oricărui buton, decuplare: automat, dacă intreruperea cursei depășește 4 min.
- În apropierea TV, radioului, motorului sau a altui ciclocomputer fără fir, poate interveni bruiajul semnalului.
- Nu scufundați ciclocomputerul în apă. În caz de expunere mai îndlungată a unității la soarele direct, se poate produce întunecarea displayului – puneti unitatea într-un loc mai întunecos, eventual scoateți bateria.

### Instalare, setare, întreținere

- Introducerea bateriilor – cu ajutorul unei monede, desfaceți carcasa și introduceți bateriile (unitatea 1xCR2032, senzor 2xLR44) cu polul pozitiv în sus. Puneti cu atenție garnitura de cauciuc. Închideți bine carcasa la loc.
- Fixați senzorul fără fir pe furca din față cu ajutorul garniturii de cauciuc și a benzilor atașate (ilustrație 2).
- Fixați magnetul cu ajutorul surubului pe firul

bicicletei la distanță de 1 – 3 mm (ilustrație3). Trebuie respectată poziția exactă magnet-senzor (ilustrație 4).

- Fixați suportul unității pe ghidon sau pe pipă (după degajarea surubului, suportul se poate rota) cu ajutorul garniturii de cauciuc și a benzilor (ilustrație 5). Introducerea și scoaterea unității (ilustrație 6).
- Setarea mărimii roții – setați perimetru roții (mm) după tabelul comparativ sau măsuărăți perimetru. În regimul ODO țineți butonul SET/RESET. Începe să clipească cifra perimetru roții. Prin apăsarea repetată SET/RESET setați valoarea solicitată. Pentru trecerea între cifre apăsați MODE. După ultima cifră apăsați MODE și acum aveți posibilitatea să selectați, cu ajutorul SET/RESET, unitățile km/h sau mile/h. După setare așteptați 3 s până la salvarea datelor selectate.
- Setarea orei – în regimul ceasornicului țineți butonul SET/RESET. Setați minutele care clipesc cu ajutorul SET/RESET și apăsați MODE. Setați orele care clipesc cu ajutorul SET/RESET și așteptați 3 s până la salvarea datelor selectate.
- Anularea – Toate datele (în afară de ODO și ceas) se pot anula când se afișează, prin ținerea SET/RESET. Funcția SCAN trebuie se fie decuplată. Valoarea ODO se poate șterge numai la schimbarea bateriei.
- Întreținere – curățați unitatea numai cu cărpă umedă. Nu utilizați dizolvanți, alcool sau alte substanțe chimice. S-a putea produce deteriorarea displayului.

Dreptul la garanție există în caz de vicii ale materialului sau defecte de prelucrare. Garanția nu se referă la baterie și piesele uzate. În caz de reclamație trebuie prezentat bonul de vânzare. Bateria și nici aparatele electronice nu se lichidează la un loc cu deșeul comunal! Predați-le în locul de lichidare aferent!

VIVA Lanškroun spol. s.r.o., Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun declară, că prezentul produs corespunde cerințelor directivei Parlamentului European și Consiliului 1999/5/EC versiunea în vigoare. Frevența de lucru 16 kHz.

### SK | Návod – bezkálový cyklopočítáč

- Obsah balenia – obrázok 1
- Popis funkcií a podmienky sú uvedené v tabuľke. V hornej časti displeja sa zobrazuje aktuálna rýchlosť. Opakoványm stlačením tlačidla MODE je možné meniť ostatné údaje ve spodnej časti displeja. Pri zapnutej funkcií SCAN sa vybrané údaje menia automaticky. Funkcia SCAN (symbol v ľavom hornom rohu) sa aktivuje tlačidlom MODE v režime hodín (symbol v ľavom dolnom rohu). Opakoványm stlačením tlačidla MODE sa funkcia vypne.
- Zapnutie pred jazdou: stlačením akéhokoľvek tlačidla, vypnutie: automaticky po 4 minútach od ukončenia jazdy.
- V blízkosti TV, rádia, motoru alebo iného

bezrábiového cyklopočítáča môže dochádzať k rušeniu signálu.

- Neponárajte cyklopočítáč do vody. Pri dlhšom vystavení prístroja priamemu slnečnému žiareniu môže displej stmať – vtedy prístroj premiestnite na chladnejšie miesto, prípadne vyberte batériu.

### Inštalácia, nastavanie, údržba

- Vloženie batérií: pomocou mince uvoľnite kryt a vložte batériu (prístroj 1xCR2032, senzor 2xLR44) kladným pódom hore. Dôkladne usaďte gumové tesnenie. Kryt znova pevne uzavorte.
- Bezrábiový senzor pripojte na prednú vidlicu pomocou gumovej podložky a priložených páskov (obrázok 2).
- Magnet pripojte pomocou skrutky na špicu kolesa vo vzdialnosti 1 – 3 mm (obrázok 3). Musí byť dodržaná presná pozícia medzi magnetom a senzorom (obrázok 4).
- Držiak prístroja pripojte na kormidlo alebo predstavec (po povolení skrutky je možné držiak otočiť) pomocou gumovej podložky a páskov (obrázok 5). Vloženie a vytiahnutie prístroja (obrázok 6).
- Nastavanie veľkosti kolesa – nastavte obvod kolesa (mm) podľa porovnávacej tabuľky alebo obvod zmerajte. V režime ODO pridržte tlačidlo SET/RESET. Začne blikat číslica obvodu kolesa. Opakoványm stlačením tlačidla SET/RESET nastavte požadovanú hodnotu. Pre prechod medzi číslicami stlačte tlačidlo MODE. Po poslednej číslice stlačte tlačidlo MODE a teraz pomocou tlačidla SET/RESET máte možnosť zvolenia jednotky km/h alebo mile/h. Po nastavení počkajte 3 s na uloženie zvolených dát.

- Nastavanie hodín: v režime hodín pridržte SET/RESET. Nastavte blikajúce minuty pomocou SET/RESET a potvrďte tlačidlom MODE. Nastavte blikajúce hodiny pomocou SET/RESET a počkajte 3 s na uloženie zvolených dát.

- Vynulovanie: každý údaj (okrem ODO a hodín) je možné vymazať pri jeho zobrazení pridržaním tlačidla SET/RESET. Funkcia SCAN musí byť vypnutá. Hodnotu ODO je možné vymazať iba pri výmene batérie.

- Údržba: prístroj čistite len vlhkou látkovou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, lieh alebo iné chemické látky. displej sa možno poškodiť. Nárok na záruku existuje pri poškodení materiálu a výrobných chybách. Záruka sa nevzťahuje na batériu a opotrebitelné diely. Pri reklamácii musí byť predložený doklad o nákupe.

Batérie ani elektronické prístroje sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Odovzdajte ich na príslušnom mieste k likvidácii!

VIVA Lanškroun spol. s.r.o., Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun vyhlasuje, že tento výrobok zodpovedá požiadavkom smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/EC v platnom znení. Pracovná frekvencia 16 kHz."

Okamžitá rýchlosť/Current speed/Aktuálna rýchlosť/Predĺžosť/Viteza actuală		0 – 99,9 km/h (mile/h)
Denni doba jízdy/Trip riding time/Čas trvania jazdy/Dzienny czas jazdy/Ora zilnică a cursei	TM	0 – 9:59:59 h
Denni ujetá vzdáenosť/Trip distance/Dĺžka jazdy/Dystans dzienny/Distanța zilnică parcursă	DST	0 – 999,99 km (mile)
Celková ujetá vzdáenosť/Total distance/Celková dĺžka jazdy/Dystans całkowity/Distanța totală parcursă	ODO	0 – 9999,9 km (mile)
Maximálna rýchlosť/Maximum speed/Maximálna rýchlosť'/Predĺžosť maksymálna/Viteza maximálna	MAX	99,9 km/h (mile/h)
Průměrná rýchlosť/Average speed/Priemerná rýchlosť'/Predĺžosť srednia/Viteza medie	AVS	99,9 km/h (mile/h)
Hodiny/Clock/Hodiny/Godzina/Ceas		24 h
Automatická zmena údaje/Scan/Automatická zmena zobrazovania údajov/Automatyczna zmiana wskaźnika/Schimbarea automată a datelor	SCAN	
Velikost kola/Wheel size/Velkosť kolesa/Rozmiar kola/Mărimea roții		1000 mm – 3999 mm
Pracovná teplota/Operation temperature/Pracovná teplota/Temperatura pracy/Temperatura de lucru		0 – 55 °C
Skladovací teplota/Storing temperaturre/Skladovacie teplota/Temperatura przechowywania/Temperatura de depozitare		-20 °C – 60 °C



### Velikost kola/Wheel size/Velkosť kolesa/Rozmiar kola/Mărimea roții

Rozmér pláště/Tire size/Rozmier plášťa/Wymiary obudowy/Dimensiunea anvelopei (palce/inch/palce/cale/toli)	Obvod/Circumference/Obvod/Obwód/Perimetru mm	Rozmér pláště/Tire size/Rozmier plášťa/Wymiary obudowy/Dimensiunea anvelopei (palce/inch/palce/cale/toli) mm
14x1,75	1055	26x2,125
16x1,75	1195	27x1-1/4
18x1,75	1350	700x20
20x1,75	1515	700x23
24x1,75	1890	700x25
24x2,00	1925	700x28
26x1,50	2010	700x32
26x1,75	2023	700x35
26x1,95	2050	700x38
26x2,00	2055	700x40
26x2,10	2068	


1




2




3



4



5



6

